

Alles für die Zufriedenheit unserer Kunden!

Sicherheitsmaßnahme zu bestimmten Bosch Geschirrspülern der Baujahre 1999 bis 2005.



BOSCH
Technik fürs Leben



KN-221907

batch 03-09
Indiv. tested

Ihr Vertrauen ist unsere Verpflichtung.

Verlassen Sie sich auf unsere umfassende Unterstützung bei der Reparatur Ihres Geschirrspülers oder einem Neukauf.

Sicherheitsmaßnahme

Bei einer begrenzten Anzahl von Geschirrspülern der Marke Bosch, die zwischen 1999 und 2005 hergestellt wurden, kann es zur Überhitzung eines elektrischen Bauteiles kommen, wobei in sehr seltenen Fällen potentielle Brandgefahr besteht. Daher initiieren wir diese freiwillige Sicherheitsmaßnahme.

Kostenlose Reparatur oder 20% Sonderrabatt beim Neukauf eines Bosch Geschirrspülers.

Um Ihnen 100%ige Sicherheit zu geben, haben Sie im Rahmen unserer freiwilligen Sicherheitsmaßnahme die Möglichkeit, Ihren Bosch Geschirrspüler kostenlos reparieren zu lassen. Alternativ dazu gewährt Bosch 20% Sonderrabatt bei Neukauf eines Bosch Geschirrspülers auf den Verkaufspreis des Handels.

Bei der Auswahl Ihres neuen Geschirrspülers unterstützen wir Sie gern und empfehlen Ihnen vor allem unsere Testsieger der Stiftung Warentest. Diese sind mit 42 dB nicht nur besonders leise, sie bieten darüber hinaus eine Vielzahl an komfortablen Ausstattungen, wie VarioSpeed Plus, das VarioFlex Plus-Korbsystem sowie 6 Spülprogramme und 4 Sonderfunktionen. Bei jedem neuen Geschirrspüler von Bosch gewähren wir zudem 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Innenbehälters.

Dank neuester Technik, wie z. B. VarioSpeed Plus und der Zeolith®-Technologie wird Ihr Geschirr mit Geschirrspülern von Bosch bis zu 3 x schneller gespült – und das in der besten Energie-Effizienz-Klasse A+++ . Die neuen VarioFlex und VarioFlex Plus-Korbsysteme ermöglichen Ihnen eine hohe Flexibilität beim Einräumen des Geschirrs. So bieten unsere neuen Geräte jetzt bis zu 14 Maßgedeckten Platz. Gute Gründe, warum Geschirrspüler von Bosch wiederholt und auch aktuell Testsieger bei Stiftung Warentest sind.

TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (1,9)
test	Zusammen mit zwei weiteren Geräten
	Bosch SM169N05EU
	Im Test: 7 teillintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm breit
	Ausgabe 06/2013 www.test.de

TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (1,9)
test	Zusammen mit zwei weiteren Geräten
	Bosch SM169N05EU
	Im Test: 7 teillintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm breit
	Ausgabe 06/2013 www.test.de

* SMU69N05EU ist weitgehend baugleich mit dem getesteten Geschirrspüler SM169N05EU. Stiftung Warentest 06/2013.

TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (1,9)
test	Zusammen mit drei weiteren Geräten
	Bosch SMV69N00EU
	Im Test: 10 vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm breit
	Ausgabe 06/2013 www.test.de


TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (2,0)
test	Zusammen mit einem weiteren Gerät
	Bosch SPV69T20EU
	Im Test: 4 vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm breit
	Ausgabe 06/2013 www.test.de

Kostenlose Reparatur

Sie möchten, dass wir Ihren Geschirrspüler reparieren? Kein Problem. Unsere Fachkräfte sind für Sie da.

In wenigen Schritten zum Reparaturtermin.

Notieren Sie sich die Modell-, Chargen- und Seriennummer Ihres Geschirrspülers.



Rufen Sie dann unsere Hotline unter **00800/19081908** an oder gehen Sie auf unsere speziell eingerichtete Webseite unter **www.dishcareaction.de**. Hier erfahren Sie, ob Ihr Gerät von unserer Sicherheitsmaßnahme betroffen ist.

Registrieren Sie sich mit Ihren Kontaktdaten und Sie erhalten daraufhin automatisch Ihre Vorgangsnummer.

Die Reparatur Ihres Geschirrspülers wird ausschließlich von ausgebildeten Fachkräften vorgenommen.



Gerätenummern
notieren



Registrierung über
Hotline oder Webseite



Reparaturtermin



Fachkraft vor Ort




Unterstützung bei Neukauf

Sie haben sich dafür entschieden, Ihren alten Bosch Geschirrspüler durch einen Neuen zu ersetzen? Die Marke Bosch unterstützt Sie mit 20% Sonderrabatt auf den Verkaufspreis des Handels.

In wenigen Schritten zum Geschirrspüler mit neuester Technik.

Notieren Sie sich die Modell-, Chargen- und Seriennummer Ihres Geschirrspülers.



Rufen Sie dann unsere Hotline unter **00800/19081908** an oder gehen Sie auf unsere speziell eingerichtete Webseite unter **www.dishcareaction.de**. Hier erfahren Sie, ob Ihr Gerät von unserer Sicherheitsmaßnahme betroffen ist.

Registrieren Sie sich mit Ihren Kontaktdaten oder kontaktieren Sie unser Servicecenter. Sie erhalten darauf hin automatisch Ihre Vorgangsnummer und bekommen per Post Ihre Unterlagen zugeschickt.

Nach dem Kauf eines neuen Bosch Geschirrspülers schicken Sie

- eine Kopie der Rechnung
- die ausgefüllten Unterlagen
- Ihre Bankverbindung

an folgende Adresse:

BSH Service Center Dishcareaction
10464 Berlin
Deutschland



**Gerätenummern
notieren**



**Registrierung über
Hotline oder Webseite**



**Altgerät entsorgen
Neugerät kaufen**



**Rechnungskopie und
Formblatt einsenden**



**20% Sonderrabatt
erhalten**

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm

Geschirrspüler mit aktueller Technik erhalten Sie als Stand-, Unterbau- oder integrierbares bzw. XXL-Gerät.



Stand-Geschirrspüler		
Unterbau-Geschirrspüler	SMU69N05EU SuperSilence	SMU69M95EU SuperSilence
Integrierbare Geschirrspüler	SMI69N05EU SuperSilence	SMI69M85EU SuperSilence
Integrierbare Geschirrspüler XXL	SBI69N05EU SuperSilence	
	<p>Energieverbrauch 266 kWh/Jahr Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0,93 kWh Innenbehälter: Edelstahl 6 Programme, 4 Sonderfunktionen</p>	<p>Energieverbrauch 237 kWh/Jahr Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0,82 kWh Innenbehälter: Edelstahl 6 Programme, 4 Sonderfunktionen</p>
	Neueste Technik	
	<p>Energieersparnis in 10 Jahren bis zu 80,- €**</p>	<p>Energieersparnis in 10 Jahren bis zu 170,- €**</p>
	<p>Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen</p>	<p>Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen</p>
	<p>Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus: Dreimal so schnell spülen. IntensivZone: Reinigt auch Töpfe und Pfannen optimal sauber. Halbe Beladung: Für wenig Geschirr. Spart Wasser, Strom und Zeit. HygienePlus: Für höchste hygienische Ansprüche, z. B. Haushalte mit Kleinkindern oder Allergikern.</p>	<p>Sonderfunktionen: VarioSpeed: Doppelt so schnell spülen. IntensivZone: Reinigt auch Töpfe und Pfannen optimal sauber. Hygiene: Spült mit hohen Temperaturen für Ihre hohen Hygieneansprüche. Glanztrocknen: Immer glänzende Spülergebnisse dank Zeolith®-Trocknen.</p>
	<p>Korbsystem: VarioFlex Plus-Korbsystem: Maximale Flexibilität und Komfort dank beweglicher Elemente. VarioSchublade Plus: Zusätzlicher Platz auf einer dritten Beladungsebene.</p>	<p>Korbsystem: VarioFlex Plus-Korbsystem: Maximale Flexibilität und Komfort dank beweglicher Elemente. VarioSchublade Plus: Zusätzlicher Platz auf einer dritten Beladungsebene.</p>



	SMS53N02EU SuperSilence	SMS58L12EU SilencePlus
SMU68M85EU SuperSilence	SMU53M75EU SuperSilence	SMU58L15EU SilencePlus
SMI68M85EU SuperSilence	SMI53M75EU SuperSilence	SMI58L15EU SilencePlus
<p>Energieverbrauch 266 kWh/Jahr Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0,93 kWh Innenbehälter: Edelstahl 6 Programme, 2 Sonderfunktionen</p>	<p>Energieverbrauch 262 kWh/Jahr Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0,92 kWh Innenbehälter: Edelstahl 5 Programme, 3 Sonderfunktionen</p>	<p>Energieverbrauch 262 kWh/Jahr Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0,92 kWh Innenbehälter: Polinox 5 Programme, 2 Sonderfunktionen</p>
Neueste Technik		
<p>Energieersparnis in 10 Jahren bis zu 80,- €**</p>	<p>Energieersparnis in 10 Jahren bis zu 90,- €**</p>	<p>Energieersparnis in 10 Jahren bis zu 90,- €**</p>
<p>Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Nachtprogramm 50</p>	<p>Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45</p>	<p>Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45</p>
<p>Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus: Dreimal so schnell spülen. IntensivZone: Reinigt auch Töpfe und Pfannen optimal sauber.</p>	<p>Sonderfunktionen: VarioSpeed: Doppelt so schnell spülen. IntensivZone: Reinigt auch Töpfe und Pfannen optimal sauber. Halbe Beladung: Für wenig Geschirr. Spart Wasser, Strom und Zeit.</p>	<p>Sonderfunktionen: VarioSpeed: Doppelt so schnell spülen. IntensivZone: Reinigt auch Töpfe und Pfannen optimal sauber.</p>
<p>Korbssystem: VarioFlex-Korbssystem: Flexibel auf Geschirr abgestimmt. VarioSchublade: Zusätzlicher Platz auf einer dritten Beladungsebene.</p>	<p>Korbssystem: VarioFlex-Korbssystem: Flexibel auf Geschirr abgestimmt.</p>	<p>Korbssystem: VarioFlex-Korbssystem: Flexibel auf Geschirr abgestimmt. VarioSchublade: Zusätzlicher Platz auf einer dritten Beladungsebene.</p>

*Aktivierung erfordert Registrierung auf www.mybosch.de innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.

** Vergleich Jahresstromverbrauch des abgebildeten Geräts mit einem ca. 10 Jahre alten Bosch Geschirrspüler mit einem Jahresstromverbrauch von 294 kWh/Jahr, mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren und einem durchschnittlichem Strompreis von 0,284 €/kWh.

ActiveWater Geschirrspüler 60 cm



10-Jahre-Garantie
gegen Durchrostung*



10-Jahre-Garantie
gegen Durchrostung*

Stand-Geschirrspüler	SMS50M72EP SilencePlus	SMS50L12EU SilencePlus
Unterbau-Geschirrspüler	SMU50M75EP SilencePlus	SMU50L15EU SilencePlus
Integrierbare Geschirrspüler	SMI50M75EP SilencePlus	SMI50L15EU SilencePlus
Integrierbare Geschirrspüler XXL		
	Energieverbrauch 290 kWh/Jahr Energieverbrauch im Programm Eco 50: 1,02 kWh Innenbehälter: Edelstahl 5 Programme, 1 Sonderfunktion	Energieverbrauch 290 kWh/Jahr Energieverbrauch im Programm Eco 50: 1,02 kWh Innenbehälter: Polinox 5 Programme, 1 Sonderfunktion
	Neueste Technik	
	Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen	Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
	Sonderfunktionen: VarioSpeed: Doppelt so schnell spülen.	Sonderfunktionen: VarioSpeed: Doppelt so schnell spülen.
	Korbsystem: Vario-Korbsystem	Korbsystem: Vario-Korbsystem

ActiveWater Geschirrspüler 45 cm



10-Jahre-Garantie
gegen Durchrostung*



SPS53M52EU SuperSilence

SPU53M55EU SuperSilence

SPI53M55EU SuperSilence



Energieverbrauch 220 kWh/Jahr
Energieverbrauch im Programm Eco 50:
0,78 kWh
Innenbehälter: Edelstahl
5 Programme, 3 Sonderfunktion

Neueste Technik

Programme:

**Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50,
Intensive Smart 45, TurboSpeed 20min**

Sonderfunktionen:

VarioSpeed Plus: Dreimal so schnell
spülen.

IntensivZone: Reinigt auch Töpfe und
Pfannen optimal sauber.

Halbe Beladung: Für wenig Geschirr.
Spart Wasser, Strom und Zeit.

Korbsystem:

VarioFlex-Korbsystem: Flexibel auf
Geschirr abgestimmt.



*Aktivierung erfordert Registrierung auf www.mybosch.de innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.

** Vergleich Jahresstromverbrauch des abgebildeten Geräts mit einem ca. 10 Jahre alten Bosch Geschirrspüler mit einem Jahresstromverbrauch von 294 kWh/Jahr, mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren und einem durchschnittlichem Strompreis von 0,284 €/kWh.

Wir helfen Ihnen, genau den richtigen Geschirrspüler zu finden.

Erfahren Sie hier, wie sich die Einbau-Geschirrspüler-Bauformen unterscheiden und welcher Geschirrspüler der Richtige für Sie ist.

Integrierbare Geschirrspüler

- Bedienblende sichtbar
- Wird unter durchgehende Arbeitsplatte zwischen zwei Schränken oder am Ende einer Zeile untergebaut
- Benötigt Möbelfront

Bei den 60 cm breiten integrierbaren Geschirrspülern gibt es 81,5 cm und 86,5 cm (XXL) hohe Geräte. Dies ist bei der Auswahl zu beachten.


Unterbau Geschirrspüler

- Wird unter durchgehende Arbeitsplatte zwischen zwei Schränken oder am Ende einer Zeile untergebaut
- Keine Möbelfront
- Dekorplatte kann im Dekorrahmen ausgetauscht werden


Einbaumaße:

Danach entscheidet sich die richtige Spüler-Höhe:


Bei Nischenhöhen von 86,5 bis 92,5 cm sollte ein 86,5 cm hoher Geschirrspüler eingeplant werden – so kommt der höhere Korpus voll einem vergrößerten Spülraum zugute. Die Gerätefüße sind herausschraubbar bis 92,5 cm Gesamthöhe.




60 cm breit



45 cm breit



60 cm breit



45 cm breit

Sie haben noch Fragen?

Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zur Sicherheitsmaßnahme für Geschirrspüler von Bosch.

Warum startet Bosch diese freiwillige Sicherheitsmaßnahme?

Bosch steht für die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards, erstklassiger Produktqualität und Zuverlässigkeit. Deshalb sehen wir es als unsere Verpflichtung an, diese freiwillige Sicherheitsmaßnahme für Bosch aus reiner Vorsicht durchzuführen. In einer begrenzten Anzahl von Geschirrspülern kann es zu einer Überhitzung eines elektrischen Bauteils kommen, wobei in sehr seltenen Fällen potenzielle Brandgefahr besteht.

Sind alle Bosch Geschirrspüler betroffen?

Nein, nur eine begrenzte Anzahl von Geschirrspülern der Baujahre 1999 bis 2005 ist betroffen.

Wie unterstützt Bosch seine Kunden?

Durch unsere kostenfreie Hotline **00800/19081908** oder die speziell eingerichtete Webseite **www.dishcareaction.de** können Sie feststellen, ob das Gerät von der Sicherheitsmaßnahme betroffen ist. Gerne reparieren wir das Gerät kostenfrei. Der Fehler wird vollständig beseitigt. Alternativ bieten wir beim Kauf eines neuen Bosch Geschirrspülers einen Sonderrabatt von 20% auf den Verkaufspreis des Händlers.

Ist eine kostenfreie Reparatur des Altgerätes und ein Sonderrabatt für den Neukauf möglich?

Nein, wir bieten entweder eine kostenfreie Reparatur oder einen Sonderrabatt für den Neukauf an. Beide Optionen zusammen sind leider nicht möglich.

Kann der bisherige Geschirrspüler weiterbenutzt werden?

Als Vorsichtsmaßnahme empfehlen wir, betroffene Geräte nur unter Aufsicht zu benutzen, d.h. es sollte jemand im Haus sein, wenn der Geschirrspüler in Betrieb ist. Betroffene Geräte sollten insbesondere nicht nachts betrieben werden, wenn Sie schlafen. Es ist sehr wichtig, dass die betroffenen Geräte möglichst bald kostenfrei repariert oder durch ein Neugerät ersetzt werden.

Was passiert mit dem Altgerät?

Das Altgerät muss unbrauchbar gemacht und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Dazu bitte den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und den Stecker abschneiden. Die Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanleitung sind bitte zu befolgen.

Sind auch andere Bosch Geräte betroffen?

Alle anderen Produkte von Bosch sind nicht betroffen. Diese Sicherheitsmaßnahme gilt nur für eine begrenzte Anzahl von Geschirrspülern, die in den Jahren 1999 bis 2005 produziert wurden.



Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Postfach 83 01 01

81701 München

Deutschland

www.bosch-home.com/de